

更换防爆软管和穿线管工作量

- 1、中间罐区仪表防爆软管腐蚀严重需更换，计 48 根，尺寸：
DN15*700mm;
- 2、中间罐区、原苯罐区穿线管 (DN15) 连接处脱落，达不到
防爆要求需重新连接，计 26 处;
- 3、原苯罐区仪表防爆软管腐蚀严重需更换，计 40 根，尺寸：
DN15*700mm;

李俊伟

2024.11.26

王洪 孙峰 11.26